

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Ügyintéző: dr. Székely Luca
Telefon: +36 30 073 9810
E-mail: szekely.luca@mavcsoport.hu

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a MÁV FKG Kft., mint ajánlatkérő megbízásából a MÁV Szolgáltató Központ Zrt., mint lebonyolító által indított „**Ütközők és kormányselepek javítása, és felújítása**” tárgyú, beszerzési eljárásban 2026. május 29. és 2026. június 03. napján érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre Ajánlatkérő az alábbi választ adja:

Kérdés1:

Az alábbi pontosításokat szeretnénk kérni tárgyi pályázati kiírásuk kapcsán.

1. Ütköző készülék 99 jellegű:

SAP Cikkszám	Cikkszám	Megnevezés	Javítási tétel	Megnevezés 1
1100095406	372-751J	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 1	Csőszár fejlemezrel / Fejlemez csere 99	Opció 1	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 2	Előtétrugó csere tecs-pack-ra	Opció 2	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 3	Tok csere / Ütközőtok csere	Opció 3	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 4	Elasztomer betét csere (javított)	Opció 4	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 5	Tányér csere / Tányér csere 99	Opció 5	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 6	Talplemez erősítő lappal csere	Opció 6	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 7	Közdarab csere	Opció 7	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 8	Támasz csere	Opció 8	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.

Beírtam piros színnel a táblázatba, hogy mire kértek ajánlatot és mivel egyezik a javítási táblázatunkban.

Kérem jelöljék meg, hogy a mellékelt javítási táblázatban a hiányzó tételek mely javítási elemeket tartalmazzák Önöknél.

2. Ütköző készülék 94 jellegű

SAP Cikkszám	Cikkszám	Megnevezés	Javítási tétel	Megnevezés 1	Megnevezés 2
1100095388	1100095388-alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 1	Csőszár fejlemez / Fejlemez csere 94	Opció 1	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 2	Gyűrűrugó csere külső/belső	Opció 2	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 3	Tok csere / Ütközőtok csere	Opció 3	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 4	Tányér csere / Tányér csere 94	Opció 4	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 5	Hasított gyűrű csere	Opció 5	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 6	Előfeszítőtuskó csere	Opció 6	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 7	Előfeszítőcsavar csere	Opció 7	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 8	Alaplemez csere	Opció 8	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM

SAP Cikkszám	Cikkszám	Megnevezés	Javítási tétel	Megnevezés 1	Megnevezés 2
1100095389	1100095389-alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM TÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 1	Csőszár fejlemez / Fejlemez csere 94	Opció 1	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MMTÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 2	Gyűrűrugó csere külső/belső	Opció 2	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 3	Tok csere / Ütközőtok csere	Opció 3	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 4	Tányér csere / Tányér csere 94	Opció 4	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MMTÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 5	Hasított gyűrű csere	Opció 5	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 6	Előfeszítőtuskó csere	Opció 6	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MMTÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 7	Előfeszítőcsavar csere	Opció 7	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 8	Alaplemez csere	Opció 8	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ

Kérném meghatározni, hogy melyik tányér méretre (430mm vagy 450 mm) gondoltak pályázatuk kiírásakor, nem mindegy melyikre teszünk ajánlatot.

Hiányzó alkatrészek: Ütköző csőszár csere, Rugóoszlop csere

Válasz1: Az ütköző készülék esetében (94 jellegű) tányér méretre azaz 430mm-re gondolt Ajánlatkérő. A lenti táblázatban megjelölésre került, hogy Ajánlatkérő mit ért a „Rugóoszlop csere” alatt. Az Ütköző csőszár csere tekintetében nem található megfelelő megnevezésű opcionális tétel az Ajánlatkérő által közzétett táblázatban. Ajánlatkérő nem kívánja a műszaki tartalom részét képező táblázatot kiegészíteni további opcionális tétellel, kéri, hogy Érdeklődő Gazdasági Szereplő minden olyan a javítási szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tételt, költséget az alapjavítási díj körében szíveskedjen beárzni, amely az opcionális tételek között nem szerepel, azonban a javítás elvégzéséhez szükséges.

SAP Cikkszám	Cikkszám	Megnevezés	Javítási tétel	Megnevezés 1
1100095406	372-751J	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 1	Csőszár fejlemezrel / Fejlemez csere 99	Opció 1	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 2	Előtérugó csere tecs-pack-ra	Rugóoszlop csere 99 jelű	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 3	Tok csere / Ütközőtok csere	Opció 3	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 4	Elastomer betét csere (javított)	Opció 4	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 5	Tányér csere / Tányér csere 99	Opció 5	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 6	Talplemez erősítő lappal csere	Opció 6	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 7	Közdarab csere	Opció 7	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.
1100095406	1100095406-Opció 8	Támasz csere	Opció 8	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK 99 jel.

SAP Cikkszám	Cikkszám	Megnevezés	Javítási tétel	Megnevezés 1	Megnevezés 2
1100095388	1100095388-alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 1	Csőszár fejlemezrel / Fejlemez csere 94	Opció 1	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 2	Gyűrűrugó csere külső/belső	Rugóoszlop csere 94 jelű	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 3	Tok csere / Ütközőtok csere	Opció 3	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 4	Tányér csere / Tányér csere 94	Opció 4	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 5	Hasított gyűrű csere	Opció 5	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 6	Előfeszítőtuskó csere	Opció 6	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 7	Előfeszítőcsavar csere	Opció 7	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM
1100095388	1100095388-Opció 8	Alaplemez csere	Opció 8	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94JELL,TÁNYÉRÁTM:430MM

SAP Cikkszám	Cikkszám	Megnevezés	Javítási tétel	Megnevezés 1	Megnevezés 2
1100095389	1100095389-alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	alapjavítás	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM TÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 1	Csőszár fejlemezrel / Fejlemez csere 94	Opció 1	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MMTÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 2	Gyűrűrugó csere külső/belső	Rugóoszlop csere 94 jelű	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 3	Tok csere / Ütközőtok csere	Opció 3	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 4	Tányér csere / Tányér csere 94	Opció 4	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MMTÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 5	Hasított gyűrű csere	Opció 5	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 6	Előfeszítőtuskó csere	Opció 6	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MMTÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 7	Előfeszítőcsavar csere	Opció 7	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ
1100095389	1100095389-Opció 8	Alaplemez csere	Opció 8	ÜTKÖZŐKÉSZÜLÉK	94 JELLEGŰ, 450 MM ÁNYÉ

Kérdés2:

Kérjük, hogy pontosítsák a megnevezésüket.

Mellékelt III.sz melléklet Műszaki tartalom szerint:

1.2 pont Ke1, Ke2, Fe115 típusú kormánysszelepek javítása, egyéb szerelési tevékenységek:
negyedik sorában Fedél csere

Melyik fedélre gondoltak?

- FEDÉL SZERELVE SZIM/KNORR II1616

- FEDÉL SZIM/KNORR 505-5012 A35469/1

A tevékenység árazásánál jelentős különbség van a két FEDÉL ára között.

Válasz2:

A fedéllel kapcsolatosan a „FEDÉL SZERELVE SZIM/KNORR I11616”-re kéri Ajánlatkérő az ajánlatot.

Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlattételük során a fentiekben foglaltakra legyenek szívesek figyelemmel lenni.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Tisztelettel:

Bene Attila h.
szolgáltatás beszerzés vezető
Szolgáltatás beszerzés
Beruházás, eszköz, szolgáltatás és IT beszerzési igazgatóság
Beszerzési főigazgatóság
MÁV Szolgáltató Központ Zrt.