

Műszaki tartalom

Kiselemes beton felületek javítása Békéscsaba Pft Főnökség területén

CÉL:

A békéscsabai PFT Főnökség területén lévő Murony állomáson 182 m² elhasználdott kiselemes beton burkolatú peron, járda karbantartása, javítása.

Gyakran visszatérő probléma Munkavédelmi szemlék, Állomás bejárások kapcsán a beton felületek megsüllyedése, tönkremenetele.

FELADATOK:

- Viacolor burkolat megsüllyedésének javítása

ANYAGSZÜKSÉGLET:

- A burkolat sérülésének megfelelő javító anyag. (beton vagy homok)
-

A beépítendő anyago(ka)t a vállalkozó biztosítja!

Szakfelügyeletet a megrendelő biztosítja!

ELVÉGZENDŐ MUNKA

- Viacolor burkolat esetében a megsüllyedt felület felszedése, a megfelelő szint kialakítása, majd az új felület kialakítása.
- Építési területről való levonulás, a terület rendezését követően.