

## Alépítményi vizsgálatok (pályadiagnosztika) műszaki tartalma

A kijelölt vágányszakaszokon szeretnék alépítményi vizsgálatot (CPT) végeztetni. A felmérés során ismertető szakvéleményt és alépítményi javaslatot kérünk. A kijelölt vizsgálati szakaszokon ismétlődő felépítményi hibák jelentkeznek, melyek szabályozások után újra és újra felmerülnek. Az alépítményi vizsgálat célja, hogy azon hibák feltárásra kerüljenek az alépítményben, melyek a visszatérő geometriai hibákat okozzák.

### Kijelölt helyek:

| Vonal-szám | Állomás/Állomásköz | Szelvényköz (től - ig) | Alépítményi hiba jellege (rövid leírása)                         | Sebességkorlátozás (mértéke, bevezetés dátuma)    | Ágyazat állapotának rövid jellemzése | Egyéb megjegyzések  |
|------------|--------------------|------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| 135        | Sarkad - Gyula     | 607-696 sz. között     | Évente szükséges irány és fekszint szabályozás, zúzottkő pótlás. | A pályának egy részén 50/50 km/h, 2014.12.14 óta. | elaprózódott, szennyezett ágyazat    | Foltokban elnyeli a követ. 625+41 - 630+27 és a 625+46 - 625+55 között süppedés ismétlődés. |
| 121        | Szőreg - Újszeged  | 4599 – 4617 sz. között | Durva irány - és fekszint hibák.                                 | 40 km/h, 2011.12.09 óta                           | tiszta, 2015. májusban pótolta       | 4603+67 - 4603+71 között süppedés ismétlődés.   |