

Műszaki tartalom

Beton felületek javítása Békéscsaba Pft Főnökség területén

CÉL:

A békéscsabai PFT Főnökség területén lévő elhasználódott beton burkolatú peronok, járdák karbantartása, javítása. Gyakran visszatérő probléma Munkavédelmi szemlék, Állomás bejárások kapcsán a beton felületek megsüllyedése, tönkremenetele.

FELADATOK:

- Töredezett beton burkolat felületi javítása
- Tönkrement beton burkolat teljes cseréje
- Beton peron elemek felületének javítása.

ANYAGSZÜKSÉGLET:

- A burkolat sérülésének megfelelő javító anyag. (beton vagy habarcs)

A beépítendő anyag(ka)t a vállalkozó biztosítja!

ELVÉGZENDŐ MUNKA

- Töredezett beton felület esetében a felület előkészítése és a megfelelő javító anyag felvitele a szükséges mennyiségben.
- Tönkrement burkolat esetében a szükséges felület körbe vágása, a rossz rész eltávolítása, a megfelelő tömörségű tükör kialakítása majd a megfelelő beton minőséggel a megfelelő szint kialakítása.
- Beton peron elemeknél a megfelelő javító anyag felvitele a szükséges mennyiségben.
- Építési területről való levonulás, a terület rendezését követően.