

Helyszíni bejárás összefoglaló – Mérnöki Létesítmények Divízió részére Budapest, Vágány utca kerítés áthelyezéshez szükséges geodéziai felmérés elvégzése

A 2018.10.03-i helyszíni bejárás kapcsán tisztázásra került a munka elvárt műszaki tartalma:

FELADAT:

- Meglévő kerítés kontúr, telekhatár felmérése
- Meglévő és tervezett kerítés egymáshoz való viszonyának rögzítése
- Helyszíni bejárás alapján kijelölt terület szintviszonyainak meghatározása (beleértve épített elemeket is pl. antenna, sínek, épületek, rámpa)
- 10 cm-nél nagyobb törzsmérőjű fák jelölése a helyszínrajzon
- Épületkontúrok rögzítése, néhány szintmagassági adat épületre vonatkozóan meghatározása
- Meglévő, látható közművek, elektromos szekrények pontos helyének meghatározása telken belül, ill. telken kívül kerítéstől kb. 2 méter szélességig
- Burkolathatárok jelölése